

Code: LG-070

Name: LG Washing Machine Drum Shock Absorber 100N

Compatible with:

LG F1443KD5, F10A5QDP, F14942WH, F1495BDS7, FH6G1BCHK6N, F14A8RD5, F1403FD5, F14A8RDS25, F72791WH, WD10130F, F1256QDP5, F1056NDP5, F1446ADS, F1480FD, F1480FD5, F1480FDS5, F1480YD5, F1056QDP5, F1068QD, F1068QDP, F1092NDP, F1092QDP5, F1056QD, F1056QD1, F10A5QDP, F10B8NDP2, F10B8NDP25, F10B8QDP5, F10B9LDP, F10B9QDP2, F10C3NDP5, F10C3QDP, F10C3QDP2, F10CLDP, F1222TD, F1222TD5, F1232RDSW2, F1256QD1, F1256QDP5, WD80134Y, WD80250NP, WD80264NP, WD80490NP, WD80490TP, WD8050F, WFL9KG, F1268QD, F12725SL, F1281TDP, F1281TDP5, F1292NDP5, D1092NDP5, F1055LDP, F1056NDP, F4J9JHP2T, F4U1FCHK4N, F4U1JBHK4N, F1292QDP1, F1292QDP5, WD10165FU, WD10480TP, WD10485T, WD10485TP, WD12150FB, WD12235FB, WD12331AD, F1296QDP4, F12AQDT5, F12B8NDL5, F12B8NDP, F12B8NDP5, F12B8QDP1, F12B8TDP5, F12B9QDP, F12BTDP1, F12U2QNP7S, WD14366TDK, WD14440RDS, F1403FD5, F1403FDS5, F1403YD, F1403YD5, F1407ADPS5, F1409TDS5, F1422TD, , F1481TD5, F1481TDP2, F1481TDP5, F1496ADP4, F1496TDP3, F1496TDP4, F1496TDT4, F14A8FD5, F14A8FDS25, F14A8RD, F14A8RD5, F14A8RDS25, F14U2TDN0, F14UJBS2, F2JQNP7S, F47TNP8S, F4J6TMP8S, F4J7VYP8S, F4J8FH2S, WD16225FD, WD16346FD, F4J8FH2W, F72680WH, F72791WH, F74882WH, F74932WH, F8056NDP, F8066LP, F8068LDP, F8068QDP, F82810WH, F8282WH, F82932WH, F84815SL, F92932WFS, F94933WFS, F94933WHR, FH2B8NDP5, WFL7KG, FH2B8QDP5, FH2B8TDP5, FH2C3QDP, FH496ADP4, FH4U1JBSK4, FH4U2FHP2S, FH4U2JHP2T, WD10130F, WD10160F, WD10160FU, WD10165F, WD12397TD, WD12397TDK, WD1250ARD, WD1250ERD, WD14575RD, WD16117FD, WD80100TP, WD80130F, WD80130FU, WD80134T